

Erledigt

Bitte um DSDT Fix und SMBIOS Beratung

Beitrag von „dd93“ vom 14. Juli 2017, 18:47

Etwas OT , aber bezüglich Frankenstein-Build Z170 mit Kaby-Lake:

Das macht Apple selbst beim 21,5" iMac 2017. Beim Teardown von [iFixIt](#) wurde auf dem Board als PCH der Intel SR2C9 platform controller hub gefunden. Sucht man nach der dazugehörigen sSpec-Nummer (z.B. [Wikipedia](#), da die bei Intel selbst leider nicht angezeigt wird), so kommt man darauf, dass es sich um den Z170 Chipsatz handelt (auch zu finden bei [Computerbase](#), auf Grundlage des iFixit Teardowns).