

Erledigt

Mac Pro 1.1 Umbau mATX

Beitrag von „umax1980“ vom 17. Juli 2017, 09:40

Der Luftstrom wird schon verändert wenn ein Lüfter auf einmal die Luft auf dem Weg nach vorne plötzlich nach oben ableitet. Das kann auch zu einer erhöhten Geräuschkulisse führen, daher würde ich den Lüfter entfernen.