

Erledigt

X99 Deluxe II - Grummel Elchs Filmrechner mit leichten Startschwierigkeiten bei DSDT & BT

Beitrag von „antagon“ vom 17. Juli 2017, 15:43

Das klingt doch gut :)!

Ich habe dir noch mal zwei neue Versionen gebaut.

System DSDT DUAL GFX enthält nun auch den IMEI Patch.

System DSDT DUAL GFX Ethernet gleiche Version nur mit beiden Ethernet Anschlüssen. Falls wieder keine Geräte unter PCI gezeigt werden weiss ich leider auch nicht weiter.

Bei Insane... habe ich noch mal nach deinem Board geguckt und dort betreibt es einer mit Test2.efi und OsxAptioFixDrv-64.efi.

Zusätzlich läuft der Asus Bluetooth Controller dort mit dem BrcmBluetoothInjector.kext.

Alle Files habe ich ins Archiv gepackt.

Diese Geschichte mit dem nicht funktionierenden USB 2 Controller habe ich nun auch. Nach einem [BIOS Update](#) bei mir und der neuen DSDT wird der Kext für Controller nicht mehr geladen. Mit meiner alten DSDT funktioniert es nach wie vor. Möglicherweise hilft dein Hinweis bzgl. der Deaktivierung im BIOS.