

ankündigung berliner häckintoshstammtisch#20

Beitrag von „ppc-amiga“ vom 18. Juli 2017, 22:26

[grt](#): Das Problem mit dem Ton ist ja leider kein 50 Hz "Netzbrummen" oder so etwas, sondern wirklich ein knistern, was sich je nach Bildschirminhalt unterschiedlich anhört.

Und leider macht es bisher auch keinen Unterschied, ob ich die Anlage vorn oder hinten anschließe.

Denke mal, es ist eine Art "Erdungs-Problem", aber mein original iMac oder auch mein MacBook Pro machen an dem selben Cinch-Kabel und der selben Anlage keine Probleme.

@Dr. Stein: Schön wenn Du auch vorbei kommst, ist ja auch 'ne nette Kiste "zum basteln" ...



Bin gespannt auf kommenden Mittwoch, freue mich schon. 😊