

Erledigt

GTX 1050Ti HDMI Audio / Sound etc.

Beitrag von „Crucial“ vom 18. Juli 2017, 23:24

Nicht mehr hochfahren bekommen. Wie gesagt, die Lüfter liefen und es lief eine reboot schleife. Bis zum Clover kam er (also ja Lüfter liefen entsprechend auch an usw.), dann Blackscreen (bzw. mit -v besagte Meldung) und dann wieder Reboot und von vorne. Da ich nicht zuhause war, muss das ne ganze Weile so gelaufen sein ohne es zu bemerken^^.