

Erledigt

HD 630 ig-platform-id für airplay

Beitrag von „iMarc“ vom 20. Juli 2017, 11:09

fand ich auch komisch, vllt liegts daran das der energydriver der einzige ist, der mit com.intel. beginnt, die kbl kexts sind ja com.apple.. keine Ahnung, nur ein Gedanke.

und wenn du schon so nett fragst 😄 1-2 Problemchen hatte ich da eventuell noch.

1: usb sticks werden im Festplattendienstprogramm als interne Festplatten angezeigt. erscheinen im Finder und am Schreibtisch zwar NICHT als Festplatte, sondern eben als usb device, aber im fpdp steht intern.. nicht extern... ich mag das nicht wenn das da steht 😄

2: bootvorgang dauert relativ lang. hab schon Hackis gebaut die schneller booten. ist mein erster mit kabylake.

ps: die inaktiven usb Ports wollt ich noch per bootarg excluden, hat aber nicht geklappt. ne Idee?

achja, ein FETTES DANKE mal bis hierher

