

Erledigt

turbo speed wird nie erreicht (laut intel power gadget)

Beitrag von „stoersignal“ vom 22. Juli 2017, 14:06

[@Brumbaer](#)

"sync all cores" klingt gut, aber bist du dir sicher das es das in meinem bios vom gigabyte board auch gibt? hab ich nämlich noch nie gesehen und hör ich auch zum ersten mal (würd mich freuen, wenn ich mich irre und du mir da nen tipp geben könntest wo sich das versteckt hat)

an zu hoher temperatur kann es nicht liegen. hab noch nie 50 grad überschritten