

Erledigt

BCM94352HMB unter Sierra

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 22. Juli 2017, 16:17

Deine DSDT.aml ist irgendwie richtig zerschossen. Du kannst mal diese hier probieren. Aber bitte erst nur mal auf einem Bootstick.

Mach doch bitte mal mit dem DPCIManager ein Bild von der PCI List.

[DPCIManager - PCI Hardware info](#)