

Erledigt

BCM94352HMB unter Sierra

Beitrag von „Talkatze“ vom 22. Juli 2017, 19:44

Hmmm,

das funktioniert leider auch nicht. Mit der fehlerfreien DSDT habe im gegensatz zu Deiner letzten wieder BT und Batterieanzeige. ich habe die Kexte auch noch einmal neu installiert mit dem Kext Utility, dieses kopiert mir die aber nach /s/l/e. Das sollte doch aber egal sein, oder?

Es ist zum verrückt werden...
Wo kann ich noch ansetzen?

EDIT:
Noch eine Idee...

Ich habe den Boot.log mal angehängt, sollte der Fehler in diesem Bereich sein?

Spoiler anzeigen

bedeutet "3:307 0:000 insert table 9 for dev 0:0" das das Device 0:0 evtl. noch eine DeviceID benötigt?

Werde morgen mal unter Win7 versuchen die Karte zum laufen zu bekommen, nicht das die einfach defekt ist...