

Erledigt

Hilfe erbeten für DSDT und SSDT

Beitrag von „nobby“ vom 22. Juli 2017, 20:14

Auf Fehlersuche :

da [@McRudolfo](#) mir das fehlende MacBook Pro Icon "gezeigt hat " , versuche ich nun eine passende Config.plist für die richtige CPU zu erstellen .

Aber leider komme ich da nicht weiter 😞

Ich habe 2 Config Dateien , mit denen ich problemlos den Medion booten kann .
Leider sind beide NICHT für die Sandy Bridge CPU , so das es mit einer SSDT erzeugung nicht klappt .

Ich schicke mal alle 3 Config Dateien , vielleicht kann mir jemand sagen WAS falsch ist .

Die Config.plist hat die Definition MacBook Pro 9.2
Die Config2.plist hat die Definition MacBook Pro 10.1

Und die ConfigTest.plist ist als MacBook Pro 8.2 (Sandy Bridge) erstellt .
Beim booten mit dieser config kommt beim booten im verbose Modus dann

das mit den 2345667nanosekunden , und dann bootet er neu ...
Geht leider recht schnell , so das man es nicht photographieren kann 😞

Schönes Wochenende 😊

Lg nobby