

Erledigt

turbo speed wird nie erreicht (laut intel power gadget)

Beitrag von „Brumbaer“ vom 22. Juli 2017, 23:47

Dann läuft das Powermanagement Amok.

Wirf mal die Pike-SSDT raus, starte neu und poste einen Screenshot vom Power Gadget während Geekbench **3** läuft.