

Erledigt

HD 630 ig-platform-id für airplay

Beitrag von „iMarc“ vom 23. Juli 2017, 22:19

edit:

ändert nichts, hs09 und hs10 sind noch da obwohl sie nicht sollten, 11 und 12 weg, dafür aus ss01-ss04 weg..

kurze frage: abgesehen davon dass ich eben den Port limit patch verwenden muss (bin mir darüber bewusst dass das keine Dauerlösung sein sollte) - die intern statt extern Sache ist doch eigentlich nur Kosmetik oder? performce passt auf jeden fall. wenns nicht mehr ist, ists mir fast schade um deine zeit. komm mir schon blöd vor 😊

bzw hab ich keine angst vor maciASL, du musst nicht alles für mich machen (obwohls schon ganz cool ist :D)

immerhin bin am ende dann doch ich derjenige der die Lorbeeren von meinem Kumpel dann dafür einsteckt xD

aber wenn du mir kurz erklärst, was du gepatched hast, warum, und was ich probieren könnte, wäre ich dir schon sehr dankbar. fühl mich echt schäbig wenn ich dich da so missbrauche

im Anhang nochmal ein ioreg dump

ps: ja das mit den Ports ist strange. vllt einfach ein Problem der 200er Serie? ansonsten läuft ja alles tip top