

Erledigt

Wake und USB funktionieren nicht korrekt

Beitrag von „kuckkuck“ vom 24. Juli 2017, 07:16

Schick mal bitte die Ausgaben von

Code

1. `pmset -g`

und

Code

1. `pmset -g log`

...

Das mit USB 3.0 im Systembericht ist normal, den Grund dahinter habe ich letzgens im USBInjectAll Thread zusammengefasst, wenn du nachschauen willst 😊