

**Erledigt**

## **Mein erster Hackintosh und zugleich PC**

**Beitrag von „umax1980“ vom 25. Juli 2017, 18:44**

Luftstrom optimieren - den Rechner mal ohne Lüfter betreiben testweise, dann nach und nach Lüfter hinzufügen. Man merkt dann schon wo es hakt.