

Erledigt

## DSDT für GA-Z97X-UD5H

Beitrag von „al6042“ vom 26. Juli 2017, 08:13

Dann suche mal schnell nach folgendem String `IAOE.ITIMR` und ändere ihn nach `IAOE.ITMR`.

Der Ursprung des Fehlers kommt aus einem dem Patch "Basic Apple Device Renames".  
Dort gibt es die Zeile `into device label TMR set_label begin TIMR end;` die natürlich auch den `ITMR` nach `ITIMR` um benennt und somit die beiden Fehler produziert.