

Erledigt

Anfänger zum Hackintosh

Beitrag von „MacGrummel“ vom 26. Juli 2017, 18:58

Da Du noch immer Deine Hardware nicht eingetragen hast darf ich raten: ein normales BIOS erkennt keine Mac-HFS-Platten, sondern bestenfalls die Boot-Partition, bei Ozmosis ist das anders, denn da sind die entsprechenden Treiber integriert. Deshalb ist die Boot-EFI ja auch FAT-formatiert, das das BIOS erkennen kann.

Wenn diese Platte mit Clover-EFI aber an einem falschen Port hängt, wird da auch diese EFI nicht als UEFI-Teil dieser angezeigt. Aber meine Hellseher-Kugel ist heute leicht beschlagen..