

Erledigt

Nvidia Web Treiber werden nicht geladen

Beitrag von „DirtyNative“ vom 27. Juli 2017, 22:35

Hallo zusammen,

ich habe mir jetzt meinen Hackintosh (Mac OS Sierra 10.12.6) zusammengestellt, und heute alles installiert. Verbaut sind:

MSI Z270 Carbon

Aorus 1080 TI Extreme Edition

Intel i7 7700k

und sonstiger Kleinkruscht

Installiert wurde Mac OS mit UniBeast, und anschließend MultiBeast drüber (Nur UEFI ausgewählt und installiert).

Dann die [Nvidia Web Driver](#) heruntergeladen und installiert.

Das Problem ist jetzt, dass die Treiber der Grafikkarte beim booten nicht geladen werden, und wenn ich im Nvidia Control Panel auf die Graka umstelle, ist es nach dem booten auch wieder auf die integrierte umgestellt.

Das hier wurde auch in der Config.plist gemacht

Code

1. `<key>SystemParameters</key> <dict> <key>InjectKexts</key>
<string>YES</string> <key>InjectSystemID</key> <true/> <key>NvidiaWeb</key>
<true/> </dict>`

Hat jemand eine Ahnung, was ich vergessen habe zu machen, oder was genau hier falsch gelaufen ist? 😄

Danke für jede Hilfe 😊