

**Erledigt**

## **Sierra 10.12.5 auf AMD mit Clover Legacy**

**Beitrag von „crusadegt“ vom 28. Juli 2017, 08:49**

Ich würde sämtliche USB Kexte, welche aus den AMD USB FIX stammen mal entfernen und es nur mit dem USBInjectAll versuchen...

Ebenso empfiehlt es sich die Kexte aus S/L/E zu löschen.... Vergiss aber bitte nicht, die Rechte wieder zu reparieren mittels "KextUtlity"