


Erledigt **Mac Pro 1.1 Umbau mATX**

Beitrag von „exitus126“ vom 28. Juli 2017, 12:19

Für dein PowerKnopf Problem:



Das rechte Kabel ist das + und die Mitte die Masse, LED und Schalter teilen sich die Masse. Ist zwar vom PowerMac G5, aber ich bezweifel das sie da was geändert haben, da dein Powerknopf genauso aussieht.