

Erledigt

Nvidia Web Treiber werden nicht geladen

Beitrag von „DirtyNative“ vom 28. Juli 2017, 17:04

Okay sorry, hab mich schon gewundert warum die Bilder nicht angezeigt werden.

Also die .kext Dateien und die .plist habe ich wie nach Anleitung eingefügt. Was ich allerdings im Configurator einstellen muss entzieht sich meines Wissens. Wenn ich jetzt allerdings vom USB booten möchte bekomme ich den Fehler wie im angefügten Bild 🤔

Edit:

Ausgewählt war OsxAptioFix2Drv-64 statt OsxAptioFixDrv-64. Jetzt bootet er weiter