

Erledigt

BCM943602CS karte - Bluetooth funktioniert nicht

Beitrag von „Brumbaer“ vom 29. Juli 2017, 14:08

Schau doch erst mal ob das BT Gerät als USB Gerät erkannt wird.

Z.B. in über dieses System



Da müsste dann irgend so was wie das BCM92... zu sehen sein.

Im Zweifelsfall Screenshot posten.

Sollte kein solches Gerät zu sehen sein. Die Karte mit einem bekanntermaßen funktionierenden USB Port verbinden und noch einmal nachschauen.

Wenn du im laufenden Betrieb umsteckst musst du u.U. "Informationen aktualisieren" unter "Ablage" aufrufen.

Wenn es sichtbar ist Gerät anwählen und Screenshot posten

