

Erledigt

BCM943602CS karte - Bluetooth funktioniert nicht

Beitrag von „dcpro11“ vom 29. Juli 2017, 14:36

[@Hontman](#) die front usb sind im USB 1 eingesteckt, werde ich mal am abend nochmal versuchen.

[@Brumbaer](#) ne, im USB bereich ist nichts von bluetooth zu sehen, nur die tastatur und maus die angeschlossen sind.

Im bluetooth bereich hab ich schon ein print gepostet da ist nichts drin. Im Wifi bereich ist die karte zu sehen.

Aber kann ich später nochmal die USB stecker in ein andere usb anschluss versuchen.

Muss ich vielleicht nichts im clover config ändern, bios, oder ein kext dafür einfügen?