

Erledigt

10.12.6 Sierra mit GTX 1060 und i7 4790k bootet nicht

Beitrag von „Nio82“ vom 29. Juli 2017, 19:38

[@andydragon](#)

Ja jetzt wo NV die Web Treiber weiterentwickelt kann man auch die kann man auch die GTX 10xx Karten nutzen.

Da du aber eh zu Sierra möchtest, würde ich für den Kurzen Zeitraum wo du mit El Cap --> Sierra lädst, bei der Intel Grafik bleiben. Die wirst du sowieso für die Installation von ElCap/Sierra nutzen müssen.

Man geht so vor, Installiert ElCap/Sierra über die Intel GPU. Installiert dann den NV Web Treiber, aktiviert in Clover die NV GPU & den Treiber & startet dann mit der NV Grafik den Rechner neu. (zusammengefasst ausgedrückt)