

Erledigt

BCM943602CS karte - Bluetooth funktioniert nicht

Beitrag von „al6042“ vom 30. Juli 2017, 10:50

[@Plebejer](#)

interessante Idee, da aber der Systembericht das Teil unter USB angezeigt wird, denke ich, dass eher ein "Anschubsen" des BT durch ein anderes Betriebssystem hier abhilfe schaffen könnte.

[@dcpro11](#)

Kannst du bitte mal mit einer Linux-LiveCD/USB booten und dort schauen, ob sich BT aktivieren und nutzen lässt?

Manchmal brauchen die Teile diesen "Anschubser".