

Erledigt

HD 630 ig-platform-id für airplay

Beitrag von „iMarc“ vom 30. Juli 2017, 19:15

weiterhin, kein hdmi audio - nur dp audio wenn gleichzeitig am dvi Port auch ein Monitor hängt

ansonsten hätten sich keine Änderungen bemerkbar gemacht.

aufgefallen ist mir (war aber wahrscheinlich vorher auch schon so) das laut Systembericht nur der DP sich selbst als verbindungsstyo DisplayPort erkennt, bei HDMI und DVI wird gar kein Verbindungstyp angezeigt.

anbei ein ioreg dump