

Erledigt

DSDT muss nach jedem BIOS Reset neu gepatcht werden

Beitrag von „hitman20“ vom 30. Juli 2017, 21:20

[@Senseye](#) Sei mir nicht böse aber das ist mir schon klar das ich die von meinem eigenen Board nehmen muss wenn ich diese mit allen nötigen DSDT Patches patche funktioniert die auch korrekt nur bei einem BIOS Reset wenn die BIOS Batterie dabei abgeklemmt ist und wieder angeklemmt wurde funktioniert die DSDT nicht mehr und muss neu extrahiert und gepatcht werden damit die wieder geht.