

Erledigt

Sleep geht jetzt (warum auch immer) aber eine USB TimeMachine Platte wird dabei getrennt

Beitrag von „keiner99“ vom 31. Juli 2017, 13:23

das USB Problem lässt sich mit einem DSDT Patch beheben, [@Thogg Niatiz](#) weiß da mehr 😊