

Erledigt

10.12.6 Sierra mit GTX 1060 und i7 4790k bootet nicht

Beitrag von „Altemirabelle“ vom 31. Juli 2017, 18:40

Mach dir ein USB Stick für Tests, mit Clover drauf (kopiere den Ordner EFI), schmeisse alle unnötigen kexte raus, wie FakeSMC_GPUSensors. Auch die drivers32 und drivers64 weg, die braucht man nicht (später kann man die wenn man will noch dazu installieren). Und starte aus diesem Stick durch BIOS Auswahl.

Deine config ist nicht gut.

In Boot hast du noch **nv_disable=1, aushacken**, Verbose auch aushacken.

In ACPI würde ich am Anfang nichts auswählen, später DSDT patch machen.

In Boot Darkwake=0. dart=0 weg wenn in BIOS gemacht. Und die Start SSD eintragen in Default Boot Device.

In Devices alle USB aushacken. Audio auf, EEE ?: 1

In Graphics Inject Nvidia Hacken weg!

In System Parameters NvidiaWeb Hacken aktivieren.