

Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „Mocca55“ vom 31. Juli 2017, 21:27

Ich bekomme das WLAN von der BCM943602CS unter Windows 7 64Bit einfach nicht zum laufen der erkennt den [BootCamp Treiber](#) nicht. Hab den [BootCamp Treiber](#) Win764bit installiert und wollte dann manuell den Treiber wählen aus dem Windows 7 drives Ordner. Aber der Treiber wird von Windows nicht als Treiber erkannt.

Der BT Teil der Karte ging ohne Probleme Installieren und funktioniert auch ohne Probleme. Was kann man noch machen um das WLAN zum laufen zu kriegen?

Gruß Michael