

Erledigt

## Hackintosh im G5 aus älteren Resten.

Beitrag von „Sascha\_77“ vom 1. August 2017, 16:00

Versuchs mal mit dieser Kext. Das sollte diesen Stolperstein schonmal beseitigen.

[NullCPUPowerManagement.kext](#)

SMBios auf iMac14,1 bzw. iMac14,2 stellen kann vllt. auch nicht schaden.