

**Erledigt**

## **Mac Pro 1.1 Umbau mATX**

**Beitrag von „exitus126“ vom 1. August 2017, 16:34**

Hier hat niemand eine Glaskugel... - fakt ist, in deinem Board ist ein ALC892 Chipsatz verbaut und der läuft definitiv - sowohl mit dem von mir verlinkten Patcher als auch mit dem AppleALC. Ich weiß nicht, was du alles mit Multibeast schon versucht hast zu installieren oder auf anderen Wegen, ggf sind da jetzt verschiedene Dinge wie VoodooHDA im Hintergrund am Laufen die sich mit anderen Lösungsansätzen wie dem AppleALC behindern. Daher der Rat zum ganz Neu aufsetzen.

Sorry, ich versuche gerne dir zu helfen aber ich hab das Gefühl du hast garkeine Lust dich tiefergehend mit der Materie zu beschäftigen, dich einzulesen (zB wo kexsts hingehören und was Sie genau machen), mal etwas rumzuprobieren, natürlich auch mal an einem Fehler zu scheitern und sich dann natürlich auch Hilfe zu holen. Mit jedem Fehler lernt man dazu.

Aber wenn du keine Lust darauf hast dann ist ein Hackintosh tatsächlich das falsche für dich.

Bitte nicht falsch verstehen!