

# Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „Nio82“ vom 1. August 2017, 20:37

[@mpcom](#)

Der Fokus meiner Aussage lag nicht auf "*beschweren*" sondern auf "*auch mal lesen was beim DL geschrieben steht*". Da es hier im Thread ja um die WiFi Karte geht, bin ich auch davon ausgegangen das es mit der Probleme gibt. Wenn die Karte richtig installiert ist & andere BT Geräte richtig funktionieren, liegt es wohl eher an der Tastatur, dass diese von Windows nicht richtig erkannt wird. Ich selber hab keine Apple Tastatur, brauchst du für diese eventuell extra Treiber?

Was sagen die anderen mit Magic Tastatur?

[@Mocca55](#)

Du hast also einfach das komplette BootCamp Packet in Windows installiert? Sag mal, nutzt du Windows auf einem echten Mac? Oder nutzt du MacOS auf einem WinPC? ...Denk mal drüber nach!

Windows ist was die Treiber angeht recht empfindlich & zickt schnell mal rum. Daher nimm aus dem BootCamp Packet auch nur die Treiber die du wirklich brauchst.

Ich hatte am WE Windows neu installiert, aber noch nicht eingerichtet. Habe jetzt die Treiber für meine WiFi Karte installiert. Ich hab die "*BroadcomWirelessWin8x64.zip*" (in deinem Fall "*BroadcomWirelessWin7x64.zip*") aus meinem Startpost verwenden. Die Zip entpackt, die .exe gestartet Setup durch geklickt & fertig, WLAN Läuft.

Bluetooth "*AppleBluetoothBroadcom64.zip*" aus meinem Startpost entpackt. Gerätemanager gestartet, den BT Teil deinstalliert, so das er aus dem Gerätemanager verschwindet. Die .exe aus dem "*AppleBluetoothBroadcom64*" Ordner gestartet, Treiber installiert. Und BT taucht

wieder richtig erkannt & funktionsbereit im Gerätemanager auf.