

Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „mpcom“ vom 1. August 2017, 20:51

[Zitat von Nio82](#)

Bluetooth "AppleBluetoothBroadcom64.zip" aus meinem Startpost entpackt. Gerätemanager gestartet, den BT Teil deinstalliert, so das er aus dem Gerätemanager verschwindet. Die .exe aus dem "AppleBluetoothBroadcom64" Ordner gestartet, Treiber installiert. Und BT taucht wieder richtig erkannt & funktionsbereit im Gerätemanager auf

exakt so habe ich es gemacht. Jetzt habe ich noch einmal alle Treiber Deinstalliert, Clean drüber gejagt, Neustart Treiber wie oben beschreiben Installiert und neu Start. Ergebnis :

Windows erkennt die Tastatur, scheitert aber beim Koppeln. Via Kabel geht die Tastatur. - was soll's - so oft braucht ich Win ja nicht 😊