

Erledigt

Mac Pro 1.1 Umbau mATX

Beitrag von „Arstidir“ vom 2. August 2017, 20:18

[@exitus126](#) [@Harper Lewis](#)

Im Bios war die falsche Reihenfolge eingestellt, das war gar nicht der Stick.
Komme jetzt in den Stick rein. OS X startet trotzdem nicht. Wenn ich die Macintosh SSD
auswähle, lädt es bis zur Hälfte, dann wird der Bildschirm schwarz und bleibt so