

Erledigt

USB 3.0 und Safari Probleme nach Update auf 10.8.2

Beitrag von „fblaese“ vom 22. September 2012, 23:33

Das Update habe ich über die Softwareaktualisierung gemacht, bis auf das Problem mit FakeSMC ging da auch alles glatt. DSDT nutze ich für mein Z77X Board keine, da das ohne DSDT unterstützt wird. Dass DSDT's für genau eine BIOS Version da sind weiß ich. Das BIOS habe ich nach dem Versuch neu zu installieren geupdated. Es ist aber wie gesagt vor und nach dem [BIOS Update](#) genau das selbe Problem.