ATI Grafik Probleme & Config check

Beitrag von "Doctor Plagiat" vom 5. August 2017, 10:39

Zu Problem 2 und 3 kann ich mich meinen Vorrednern nur anschließen. Zur Vollständigkeit sei noch erwähnt, dass zum whatevergreen noch der Lilu.kext in Version 1.1.6 benötigt wird. Zu gelegentlichen KPs fallen mir momentan nur die Sensor.kexts im FakeSMC.kext für den HW-Monitor ein. Falls die bei dir installiert sind, bei mir hat immer der LPC-Sensor Probleme gemacht. Nach dem Enfernen hatte ich die sporadischen KPs nicht mehr.