

Erledigt

## Videoschnitt/Bildbearbeitung

-

## Gaming

### Hackintosh #2

**Beitrag von „al6042“ vom 5. August 2017, 22:34**

Hast du in der Config.plist auch den Haken unter "System Parameter"->"NvidiaWeb" gesetzt?  
Wenn ja, wurde Clover mit dem EFI-Treiber "EmuVariableUefi-64" und den RC-Scripten installiert?

Manche Boards behalten die NVRAM-Daten nicht nach einem Reboot.

Der Treiber plus die Scripte ermöglichen einen sehr gut funktionierenden Workaround.