

Erledigt

Mac Pro 1.1 Umbau mATX

Beitrag von „exitus126“ vom 6. August 2017, 12:03

Hast du mal im Verhältnis dazu die CPU Auslastung im Aktivitätenmonitor beobachtet? Ich konnte bei mir feststellen, dass die CPU wirklich nur runtertaktet wenn der Rechner fast garnichts zu tun hat, und sobald auch nur eine Anwendung 10% zieht er in den Maximaltakt geht. Gehe davon aus das es normal ist, hatte mir hier auch mal jemand mit einem Screenshot von meinem Intel Power Gadget bestätigt. Da ich bei dir ja auch den Anfang einer Kurve erkennen kann denke ich das bei dir auch alles okay ist. Lass den Rechner mal nach dem Neustart ein bisschen laufen und überwache dann mal das Tool...