

**Erledigt**

## **Sierra Installation auf GA-X79S-UP5-Wifi mit i7-3930K**

**Beitrag von „kuckkuck“ vom 7. August 2017, 00:34**

Ich weiß nicht was bei dem System nach der Installationsmethode von Rampage jetzt wie läuft und wo vorhanden ist. Auch habe ich zurzeit leider nicht die Zeit und Möglichkeiten das ganze durchzusehen und mir sind deswegen die Hände gebunden. Da dein Board wohl nicht nur Intel, sondern auch ThirdParty USB besitzt musst du wohl Generic benutzen. Wenn es sich bei dem 3er Problem-Port um einen nicht Intel Port handelt, weiß ich nicht bescheid was zu tun ist, sorry.