

Erledigt

Sierra Installation auf GA-X79S-UP5-Wifi mit i7-3930K

Beitrag von „Nio82“ vom 7. August 2017, 16:36

[@centris@kuckkuck](#)

Hab gerade noch mal auf Seite 2 nachgeschaut. [Sierra Installation auf GA-X79S-UP5-Wifi mit i7-3930K](#) Ja die USB3 Ports sind ThirdParty. Der Interne Fresco FL1009 & die Externen VIA VL800.