

Erledigt

Sierra Installation auf GA-X79S-UP5-Wifi mit i7-3930K

Beitrag von „kuckkuck“ vom 7. August 2017, 20:00

Das klingt aber nicht schön 🤔

Wenn dein Board auch Intel Ports hat kannst du die mal versuchen. Ansonsten. Würde ich dir auf jeden Fall raten zu einer USB-PCI Karte zu greifen die dann auch den USB 3 Speed easy und mit Intel Controller schafft...