

Erledigt

Sleep geht jetzt (warum auch immer) aber eine USB TimeMachine Platte wird dabei getrennt

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 8. August 2017, 13:50

Nochmal eine DSDT zum probieren. Es ist sehr verwunderlich, dass mit der vorherigen DSDT die USB 3.0 Ports funktionieren, aber der USB 3.1 Port nicht...