

Erledigt

Sound ALC260 (DSDT für FSC D-2438-A2)

Beitrag von „Gletscherprise“ vom 9. August 2017, 12:46

Hallo,

kann mir Jemand einen Tip geben wo ich schrauben muss damit die Soundkarte erkannt wird?
Bin nach Anleitung im Wiki verfahren, also mit Kextwizard AppleALC 1.1.3 und Lilu 1.1.5 (nach S/L/E) installiert, Cache gewartet und dann Clover "HDA Haken" + Haken "FixHDA_8000". Dann Inject Audio 12 und 1 probiert - Haken raus bei AFG und ResetHDA. Den Teil mit der DSDT habe ich mich nicht getraut, ist das Notwendig für Clover? Neustart, kein Gerät unter Ton aber unter Sysinfo Intel HDA mit Audio-ID:1 und 4 oder 5 Anschlüsse.

Im Bootlog schreibt er fünfmal was von "Sound assertion to AppleHDADriver at line xxxx".
Anbei ein Screenshot kurz vorm Boot, config.plist und DSDT.
Bin dankbar für jeden Hinweis.