

Erledigt

Sound ALC260 (DSDT für FSC D-2438-A2)

Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 9. August 2017, 20:01

Soweit ich weiß wird die DSDT durch Verändern der Bios-Einstellungen nicht beeinflusst. Wir extrahieren hier alle in Clover imt F4 die ACPI-Tabellen.

Ich bin nicht so der DSDT-Experte, habe mich ein bisschen damit auseinander gesetzt und kann bei den neueren Boards mit Hilfe der Repos einiges hinbiegen. Ab Intel6 aufwärts sind ja auch viele Patches schon vorhanden, dass man sie nur noch integrieren muss.

Aber bei deinem alten Fujitsu Siemens Brett sehe ich überhaupt nicht durch

Grundsätzlich ist sie fehlerfrei und die paar Warnungen kannst du ignorieren.

Vielleicht findet einer unserer DSDT-Profis diesen Fred und können da was machen oder du änderst deine Überschrift in "Sound ALC260 (DSDT für FSC D-2438-A2).

