

# Anleitung: USB 3.0 unter El Capitan / Sierra für jedermann (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 11. August 2017, 19:59

Schon seit El Capitan nutze ich für das USB-Problem USBInjectAll und die exclude-Liste. [@Brumbaer](#) hatte damals eine gute Anleitung bereit gestellt.


[@kuckkuck](#) deine Anleitung ist auch sehr gut, aber die gab es da noch nicht.

Auch nach dem Umstieg auf Sierra funktionierte diese Vorgehensweise vollkommen problemlos.

Seit ein paar Tagen nicht mehr und obwohl ich weiß, dass auch in meinem Fall zu 99% das Problem vor dem Bildschirm sitzt, fällt mir keine bewußte Veränderung am System ein, die für das Ignorieren der Ausschlussliste verantwortlich sein könnte.

Auch das Erstellen einer Positiv-Liste in Form einer SSDT brachte keinen Erfolg. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob diese fehlerfrei ist. Ich meine nicht Compilefehler.

USB2-Geräte werden an allen Ports erkannt, USB3-Geräte nur an einem. Man erkennt es am IOREg-Auszug warum es so ist. Außer SSD habe ich noch eine etwas ältere USBInjectAll installiert, ohne das sich was geändert hat.



Ich habe noch eine EC-Installation auf einem Sandisk-Extreme-USB-Stick, da funktioniert alles wie es soll.

Hat vielleicht jemand eine Idee was ich da verschlimmbessert habe?