

Erledigt

Clover Boot ACPI Error

Beitrag von „al6042“ vom 12. August 2017, 16:18

Nein, Kext-Elemente können nicht in die DSDT aufgenommen werden.

Das eine ist die Beschreibung der verbauten Hardware (DSDT) und das andere sind Treiber dafür (Kexte).

Du kannst bestimmte "Inject"-Kexte einsparen, in dem deren Werte direkt in der DSDT eingesetzt werden, aber dass war's dann auch schon.

In Bezug auf deine AzueWave benötigt man dafür aber auch eine aktuelle IOREG-Datei, vom IORegistryExplorer, und ein Screenshot vom Fenster "PCI List" des DPCI Managers.

Der fehlende Regler in deinem Bild bezieht sich auf die Helligkeit?

Da muss die DSDT nochmals "nachgeregelt" werden oder du hakst den "AddPNLF" wieder an...

