

Sapphire R9 290 Tri-X OC zum Laufen bekommen

Beitrag von „al6042“ vom 15. August 2017, 18:16

Wichtige Frage noch dazu:

Ist in der Config.plist unter "System Parameters" der "Inject Kexts" auf "Yes" gestellt?

Wenn nicht, direkt ändern.