

Erledigt

Sierra Installation auf GA-X79S-UP5-Wifi mit i7-3930K

Beitrag von „centris“ vom 15. August 2017, 21:51

Hallo [@kuckkuck](#) und andere Interessierte.

Heute ist diese Karte gekommen:

https://www.amazon.de/dp/B01DU...3044161_185740101_TE_item

Zuerst lief sie nicht. Dann kam die Eingebung, Da fehlt doch Strom! 😞

Also auch das Sata Stromkabel eingesteckt....

Und sofort, ein 3er USB Stick und mein Sorgenkind die Samsung T3 SSD werden ohne weitere Installation von Treibern, Kexten oder andere Tricks erkannt.

Daten werden auch schnell kopiert. Nur die Hardwareübersicht des Systemberichts zeigt sie nicht an. Weder bei USB noch bei PCI.

Aber so lange es flott läuft ist mir das egal.

Angestöpselt habe ich die Medien mit diesem Kabel:

<https://www.amazon.de/Anker-We...fRID=XXVQPDNNYHJTJ674HMS>

