

Erledigt

Clover r4152 und nichts geht mehr X99 6900k

Beitrag von „doeriol2016“ vom 16. August 2017, 11:21

Also Stick bootet nachdem ich die Sensoren raus habe, aber die M2 SSD wird nicht erkannt mit der Version von [@MacGrummel](#)