

# Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „xley“ vom 16. August 2017, 18:54

Habe mir auch eine Broadcom bcm943602cs ersteigert und heute ist sie endlich aus Fernost gekommen. Eingebaut, eingeschaltet und gleich das erste Problem:

- Bluetooth funktioniert aber
- WLAN erkennt er zwar, kann sich jedoch nicht verbinden

Nach dem booten in Windows und dem einrichten der Bootcamp-treiber lief in Windows alles problemlos. Nach dem erneuten Booten in MacOS ging garnichts mehr (siehe Foto).

Folgendes habe ich versucht, jedoch ohne Erfolg:

- Karte ausgebaut
- Jegliche Peripherie entfernt

Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen

PS:

- Windows läuft auf einer separaten Platte
- Das Bild zeigt die letzte Zeile vom Bootvorgang. Danach startet der Rechner entweder neu oder fährt komplett runter!